

Anschlussoptionen

Welche Anschlussvariante die Richtige ist, wird zumeist von der Konstruktion der Maschine / des Geräts bestimmt, in welcher die Strahler eingesetzt werden.

- Typ B (einseitiger Abgang)




- Typ C (beidseitiger Abgang)




Wendeltyp

- TF (Sternwendel: Quarz-Wolfram, bis 1500°C, schnelle Mittelwelle)



- TS (Filament: Quarz-Halogen, bis 2600°C, kurzwellig)



- TM (Spiralwendel: Quarz-Standard, mittelwellig)

